

Ato que autoriza a Contratação Direta nº 9379/2026



Última atualização 13/10/2026

Contratação na origem não informada

Processo Eletrônico na origem não informado

Órgão/Entidade: 18.677.609/0001-65 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS

Unidade compradora: 984355 - MMG-PREFEITURA MUN. DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Localidade da Unidade: Conceição dos Ouros/MG

Órgão/Entidade sub-rogado: não informado **Unidade compradora sub-rogada:** não informada

Localidade da Unidade sub-rogada: não informada

Modalidade da contratação: Inexigibilidade **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 74, IV

Tipo: Ato que autoriza a Contratação Direta **Modo de disputa:** Não se aplica **Registro de preço:** Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 13/10/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Id contratação PNCP: 18677609000165-1-000179/2026 **Fonte:** Contrata+Brasil

Objeto:

Construção / Manutenção / Reforma - Telhado

Informação complementar:

Contratação realizada por meio do Contrata+Brasil

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00

Itens	Arquivos	Atas de Registro de Preço	Contratos/Empenhos	Histórico
Número ↕	Descrição ↕		Quantidade ↕	Valor unitário

1	DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS – SERVIÇO DE TELHAMENTO DO ESF 3 E CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 1. Remoção de Telhas de Amianto – 300m² Execução da remoção de aproximadamente 300m² de telhas de amianto, incluindo a retirada cuidadosa das peças existentes, acondicionamento e organização dos materiais removidos, deixando a estrutura preparada para a execução dos serviços subsequentes. 2. Reparo do Madeiramento e Impermeabilização Execução de reparos no madeiramento da cobertura, compreendendo a substituição ou recuperação das partes danificadas, correção de pontos comprometidos e demais ajustes necessários para garantir a estabilidade e adequação da estrutura. Após os reparos, deverá ser realizada a impermeabilização das áreas indicadas, visando prevenir infiltrações e proteger a cobertura contra a ação da umidade. 3. Reparo do Beiral e Retirada de Telhas – 65m² Execução de reparos no beiral da cobertura, incluindo a retirada das telhas existentes em área aproximada de 65m², correção das partes danificadas e preparação da estrutura para posterior recomposição da cobertura. 4. Instalação de Telhas Galvanizadas – 300m² Fornecimento pela contratante e instalação de aproximadamente 300m² de telhas galvanizadas, incluindo posicionamento, fixação e ajustes necessários, garantindo alinhamento, vedação e adequado acabamento da cobertura. A contratada será responsável exclusivamente pela mão de obra especializada, utilização de ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços, bem como pela limpeza final dos ambientes após a conclusão dos trabalhos. Importante: Todos os materiais necessários para execução dos serviços serão fornecidos pela CONTRATANTE.	1	R\$ 7.500,00
---	---	---	--------------

[← Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)